NACHRICHTEN AG

03. Februar 2025

Stromausfall in Bordesholm: Entwarnung für betroffene Bürger jetzt!

Am 3. Februar 2025 gab es in Rendsburg-Eckernförde Entwarnung zu möglichen Stromausfällen nach einem Unfall in Bordesholm.

Bordesholm, Deutschland -

Am 3. Februar 2025 wurde in Rendsburg-Eckernförde vor möglichen Stromausfällen gewarnt, insbesondere in Teilen von Bordesholm. Diese Warnung wurde in Bezug auf einen vorhergehenden Stromausfall ausgerufen, der voraussichtlich mehrere Stunden andauern würde. Die zuständigen Stellen rieten, bei Bedarf die Rettungsleitstelle unter 0431 19222 zu kontaktieren und gaben Empfehlungen für den Umgang mit einem Stromausfall. Dazu gehörte: Informationen über Medien wie Lokalradio zu beziehen, den Stromverbrauch zu minimieren und Nachbarn, die Unterstützung benötigen, zu informieren.

Die Warnung wurde im Rahmen der ȝBürgerinformation und Warn-Appȝ (BIWAPP) ausgesprochen, die in Deutschland von Städten und Kommunen genutzt wird. Am gleichen Tag wurde jedoch auch eine Entwarnung veröffentlicht, die besagte, dass alle Maßnahmen der Warnung aufgehoben wurden, wie news.de berichtete.

Stromausfall in Rendsburg

Ein anderer Vorfall, der ebenfalls mit Stromausfällen in Rendsburg in Verbindung steht, ereignete sich an Heiligabend, als Teile der Innenstadt vorübergehend ohne Strom waren. Ein Autounfall, der gegen 2 Uhr an einer Kreuzung der Eckernförder Straße passierte, führte zu diesem Stromausfall. Bei dem Unfall kollidierten zwei Fahrzeuge, wobei eines gegen eine Bushaltestelle, mehrere parkende Autos und einen Stromkasten prallte. Der Stromkasten war ein zentraler Verteiler in der Umgebung und wurde stark beschädigt.

Die Stadtwerke mussten daraufhin die Stromversorgung in der Eckernförder Straße, Flensburger Straße und Teilen der Gerhardstraße vorübergehend abstellen. Die Stromversorgung konnte bereits am Dienstagmittag wiederhergestellt werden, nachdem Teile der Straße aufgebaggert wurden. Rund 100 Haushalte waren von diesem Vorfall betroffen. Für betroffene Anwohner wurde im Kronwerk-Gymnasium ein Aufenthaltsort eingerichtet, der mit Strom, Verpflegung und warmen Duschen ausgestattet war. Zwei Personen mussten nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden, und der mutmaßliche Unfallfahrer war möglicherweise zu schnell unterwegs, wurde jedoch von Ersthelfern aus seinem brennenden Wagen befreit, wie ndr.de berichtete.

Details	
Vorfall	Stromausfall, Unfall
Ursache	Autounfall
Ort	Bordesholm, Deutschland
Verletzte	2
Quellen	• www.news.de • www.ndr.de

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de