

## **Florian-Geyer-Straße: Bauarbeiten wegen Versickerungsproblematik unterbrochen**

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Meta-Beschreibung:&lt;/strong&gt; Erfahren Sie alles über die Unterbrechung der Bauarbeiten in der Florian-Geyer-Straße wegen unzureichender Versickerungsfähigkeit der Tragschicht. Das Straßen- und Grünflächenamt arbeitet an einer Lösung, um die erforderliche Entwässerung für das Cheops-Pflaster zu gewährleisten. Informieren Sie sich über die aktuellen Fortschritte, die Erreichbarkeit der Grundstücke und die Verkehrssicherheit während der Bauzeit.&lt;/p&gt;

### **Vorübergehende Unterbrechung der Bauarbeiten in der Florian-Geyer-Straße**

In der Florian-Geyer-Straße stehen die Bauarbeiten an der Fahrbahn still, nachdem eine Laborprüfung ergeben hat, dass das eingesetzte Schottermaterial nicht die notwendige Versickerungsfähigkeit aufweist. Diese Prüfung ist von entscheidender Bedeutung, da sie die Grundlage für die weitere Umsetzung des Cheops-Pflasters bildet, das für die Straße vorgesehen ist.

### **Wichtigkeit der Versickerungsfähigkeit**

Das Fehlen einer funktionierenden Entwässerung in der Florian-Geyer-Straße ist besonders kritisch. Da Entwässerungseinrichtungen wie Einläufe und Rohrleitungen in diesem Bereich nicht vorhanden sind, wurde beschlossen, das

Cheops-Pflaster einzusetzen. Dieses spezielle Pflaster ermöglicht es, dass Regenwasser durch die Fugen versickern kann, was zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beiträgt. Eine zuverlässige Entwässerung ist entscheidend, um Wassermengen, die sich während eines Regens ansammeln, effektiv abzuleiten und Pfützenbildung zu vermeiden.

## **Fortschritte bei der Lösungsfindung**

Das bauausführende Unternehmen arbeitet aktiv daran, eine Lösung zur Herstellung der erforderlichen Versickerungsfähigkeit zu finden. Der Fortschritt in dieser Angelegenheit wird als wichtig erachtet, um die Bauarbeiten ohne längere Verzögerungen fortsetzen zu können. Seitens des Straßen- und Grünflächenamtes wird die Öffentlichkeit informiert, falls sich die Bauzeit erheblich verlängert, was erhebliche Auswirkungen auf die Anwohner haben könnte.

## **Erreichbarkeit während der Bauzeit**

Trotz der Unterbrechung sind die angrenzenden Grundstücke weiterhin fußläufig erreichbar. Zudem wird sichergestellt, dass Not- und Einsatzfahrzeuge während der gesamten Bauzeit problemlos auf die betroffenen Bereiche zugreifen können. Dies ist besonders wichtig für die Sicherheit der Anwohner und die schnelle Reaktion bei eventuellen Notfällen.

## **Aktuelle Situation der Bauarbeiten**

Aktuell befinden sich die Bauarbeiten noch im vorgegebenen Zeitplan. Die Verantwortlichen betonen die Wichtigkeit der laufenden Maßnahmen und deren Einfluss auf die langfristige Sicherheit und Funktionalität der Straße. Diejenigen, die die Florian-Geyer-Straße nutzen oder darin wohnen, können optimistisch bleiben, dass die Arbeiten baldmöglichst wieder aufgenommen werden.

Details

**Besuchen Sie uns auf: [n-ag.de](https://n-ag.de)**