

## Chlor-Austritt im Klinikum Minden: Feuerwehr rettet die Lage!

Technischer Defekt im Klinikum Minden führte zu Gasaustritt; Feuerwehr Minden mit 60 Kräften im Einsatz, keine Gefahr für Patienten.

**Klinikum Minden, Minden, Deutschland** - Die Feuerwehr Minden wurde am späten Nachmittag alarmiert, als ein vermuteter Gasaustritt im Klinikum Minden gemeldet wurde. Um 16:30 Uhr machten sich Einsatzkräfte auf den Weg zur Einrichtung und entdeckten schnell, dass Chlor aus einer technischen Anlage im Untergeschoss ausgetreten war. Glücklicherweise war die Anlage von den Patientenzonen des Krankenhauses isoliert, so dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Patienten oder Mitarbeiter bestand.

Ein chemikaliengeschützter Trupp bestätigte den Verdacht und konnte die defekte Anlage sofort stilllegen, was weiteren Chlor-Austritt verhinderte. Zur Unterstützung wurde die Werkfeuerwehr Siegfried hinzugezogen, während zusätzliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Minden mobilisiert wurden. Glücklicherweise ergaben spätere Messungen keine erhöhten Werte mehr, weshalb keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren. Der komplette Einsatz, an dem 60 Feuerwehrleute beteiligt waren, endete gegen 20:30 Uhr.

Details	
<b>Vorfall</b>	Notfälle
<b>Ursache</b>	Technischer Defekt, Gasaustritt
<b>Ort</b>	Klinikum Minden, Minden, Deutschland

**Besuchen Sie uns auf: [n-ag.de](http://n-ag.de)**