

Feuer-Drama in Lichtenstein: Supermarkt-Anbau in Flammen!

Brand in einem Lichtensteiner Supermarkt-Anbau:
Großaufgebot der Feuerwehr am 1. Februar 2025, Ursache
unklar. Hartensteiner Straße gesperrt.

Hartensteiner Straße, 09350 Lichtenstein, Deutschland -

Am Samstagabend brach gegen 19:20 Uhr ein Brand in einem Anbau eines Supermarktes in Lichtenstein, Landkreis Zwickau, aus. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. Dichter Rauch war über dem Abendhimmel sichtbar, was sofort die Feuerwehr in ein Großaufgebot führte, um ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Markt zu verhindern. Während des Einsatzes wurde die Hartensteiner Straße vollständig gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen. Aktuell gibt es keine Informationen über mögliche Verletzte, wie [tag24.de](https://www.tag24.de) berichtet.

Dieser Vorfall reiht sich in eine besorgniserregende Entwicklung in der Region ein, die bereits zuvor von weiteren Bränden betroffen war. So hatten am 30. April 2024 in der Hartensteiner Straße ein großer Haufen Äste und Grünschnitt Feuer gefangen. Dieses Feuer breitete sich auf einen benachbarten Geräteschuppen aus und verletzte dabei zwei Personen, darunter einen Mann, der schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch in diesem Fall war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz und die Hartensteiner Straße wurde während der Löscharbeiten ebenfalls voll gesperrt, wie [blick.de](https://www.blick.de) berichtet.

Brandstatistik und Sicherheitslage

Der Vorfall in Lichtenstein ist symptomatisch für eine steigende Zahl von Bränden, auf die auch ein aktueller Bericht des internationalen Feuerwehrverbands hinweist. Der CFS CTIF veröffentlichte im Bericht № 29 (2024) eine umfassende Analyse der Brandstatistiken für 2022, die Daten aus 55 Ländern, die etwa ein Fünftel der Weltbevölkerung repräsentieren, sowie aus 42 Städten zusammenstellt. Diese Analyse beinhaltet Informationen zu Art der Feuerwehreinsätze, Anzahl der Brände, Brandopfern und Todesfällen bei Feuerwehrleuten, und bietet somit wertvolle Einblicke in die globale Sicherheitslage, wie **ctif.org** darstellt.

Insgesamt zeigt der Bericht, dass ein besseres Verständnis der Brandursachen und der Verletzungsstatistiken notwendig ist, um die Sicherheitslage deutlich zu verbessern. Die Unterschiede in der Brandverteilung nach Ursachen geben wichtige Hinweise auf Präventionsmöglichkeiten, die auch im Hinblick auf die wiederholten Vorfälle in Lichtenstein betrachtet werden sollten.

Details	
Vorfall	Brand
Ort	Hartensteiner Straße, 09350 Lichtenstein, Deutschland
Verletzte	2
Quellen	<ul style="list-style-type: none">• www.tag24.de• www.blick.de• ctif.org

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de