

## Feuerwehr-Einsatz: Frau in Mercedes Roadster beim Fahren eingeklemmt!

Am 06.02.2025 in Ludwigshafen-Gartenstadt wurde eine Autofahrerin nach technischem Defekt im Fahrzeuginneren gerettet.

**Dhauner Straße, 67065 Ludwigshafen am Rhein, Deutschland** - Am 6. Februar 2025 um 18:02 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem kuriosen Einsatz in die Dhauner Straße gerufen. Eine Autofahrerin hatte sich in ihrem Mercedes Roadster Cabrio in einer misslichen Lage wiedergefunden – ihr elektrischer Fahrersitz war defekt und hatte sie regelrecht eingeklemmt, sodass sie sich nicht mehr befreien konnte.

Die Feuerwehrleute kümmerten sich zunächst um die unverletzte Dame und hielten sie mit Decken warm. Anfängliche Versuche, den Sitz oder die Rückenlehne zu bewegen oder zu demontieren, scheiterten jedoch. Schließlich wurde die hydraulische Rettungsschere eingesetzt, um die Rückenlehne zu bearbeiten. Nach erfolgreicher Befreiung wurde die Dame kurz vom Rettungsdienst untersucht und konnte danach ohne Verletzungen nach Hause entlassen werden. Ein ungewöhnlicher, aber glimpflicher Einsatz für die Feuerwehr!

| Details |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| Vorfall | Notfälle                                                 |
| Ursache | technischer Defekt                                       |
| Ort     | Dhauner Straße, 67065 Ludwigshafen am Rhein, Deutschland |

**Besuchen Sie uns auf: [n-ag.de](https://n-ag.de)**