

Großbrand auf B41: Verkaufsanhänger des Getränkeservices in Flammen!

Am 04.02.2025 brannte ein Verkaufsanhänger auf der B41 bei Kirn-West. Ursache möglicherweise Reifenreibung. Einsatzkräfte vor Ort.

Kirn, Deutschland - Am Dienstag, dem 04. Februar 2025, kam es zu einem dramatischen Vorfall auf der B41, als ein Verkaufsanhänger eines lokalen Getränkeservices während der Fahrt in Brand geriet. Der Fahrer bemerkte gegen 15:30 Uhr Rauch an einem Reifen und stoppte im Industriegebiet nahe der Abfahrt Kirn-West. Doch das Feuer hatte bereits Besitz von dem Anhänger ergriffen.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein Reibungsproblem zwischen Reifen und Radkasten die Ursache für das Inferno gewesen sein. Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, doch der Vorfall sorgt für Aufregung in der Region.

Details	
Vorfall	Brandstiftung
Ursache	Reibung zwischen Reifen und Radkasten
Ort	Kirn, Deutschland

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de