

## Rauchalarm im Vitusbad: Feuerwehr Mönchengladbach im Dauereinsatz!

Feuerwehr Mönchengladbach musste im Vitusbad zweimal wegen automatischer Brandmeldeauslösung eingreifen. Technische Probleme bei der Absauganlage führten zu Rauchentwicklung.



**Breitenbachstraße, 41061 Mönchengladbach, Deutschland** - Am Freitag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zum Vitusbade gerufen, nachdem die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Einsatzkräfte lokalisierten die Ursache schnell: Technische Defekte in der Absaugeinrichtung führten dazu, dass Kochdünste nicht abziehen konnten und sich unter der Zwischendecke sammelten. Zur Entrauchung setzte die Feuerwehr einen elektrisch betriebenen Lüfter ein, der den Rauch über Fenster ins Freie leitete.

Wenige Stunden später ertönte erneut der Alarm im

Schwimmbad, wieder aufgrund der nicht ausreichenden Absaugung der Kochdünste. In Abstimmung mit den Betreibern wurde entschieden, den Kochbetrieb bis zur Instandsetzung der Absauganlage einzustellen. Im Einsatz waren Löschzüge der Feuer- und Rettungswachen I und II sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Details	
<b>Vorfall</b>	Brandstiftung
<b>Ursache</b>	technischer Defekt
<b>Ort</b>	Breitenbachstraße, 41061 Mönchengladbach, Deutschland

**Besuchen Sie uns auf: [n-ag.de](http://n-ag.de)**