


VW in Flammen: Technischer Defekt setzt Parkplatz unter Strom!

Am 12.05.2025 brannte ein VW auf einem Parkplatz in der Schulstraße aus. Technischer Defekt als Ursache vermutet.



Nachrichten AG

Schulstraße, 67227 Frankenthal, Deutschland - Am Montagnachmittag, den 12. Mai 2025, brach auf einem Parkplatz in der Schulstraße ein VW in Flammen auf. Trotz des beherzten Einsatzes der Feuerwehr wurde das Fahrzeug nahezu vollständig zerstört. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass ein technischer Defekt für das Feuer verantwortlich war. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor. Die Feuerwehr konnte das Feuer zwar eindämmen, aber ein Totalschaden war nicht zu verhindern.

Details

Vorfall	Brandstiftung
Ursache	technischer Defekt
Ort	Schulstraße, 67227 Frankenthal, Deutschland

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de