

Kirchturm in Gergweis erstrahlt nach Sturm-Reparatur in neuem Glanz!

Nach Sturm Schäden am Kirchturm von Gergweis behob eine Ortenburger Firma die Blechumrandung. Reparatur erfolgreich abgeschlossen.

Im Stadtteil Gergweis von Osterhofen, Landkreis Deggendorf, wurden dringende Reparaturarbeiten am Kirchturm durchgeführt. Eine Firma aus Ortenburg war mit der Instandsetzung beauftragt, nachdem im Dezember 2023 ein schwerer Sturm die Blechumrandung zwischen dem Turm und der Turmschräge erheblich beschädigt hatte. Bei einer Schadensinspektion im Januar 2024 stellte Kirchenpfleger Karl Schmid fest, dass das eingeprägte Blechband, auch „Aufschiebling“ genannt, gerissen war und nicht von der Pfarrei selbst repariert werden konnte.

Nach Klärung der Finanzierung haben die Arbeiter der Firma nun erfolgreich das beschädigte Blechband erneuert, und das alles unter optimalen Wetterbedingungen. Diese Schritte waren notwendig, um den historischen Kirchturm nicht weiter zu gefährden, wie www.pnp.de berichtet.

Details

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de