

## **Pilot unverletzt nach Notlandung in Görlitz - Ursache technischer Defekt**

Ein Motorflieger bleibt am Görlitzer Flugplatz an Böschung stehen - Pilot bleibt unverletzt. Technischer Defekt als mögliche Ursache. Soziale Netzwerke verbreiten falsche Informationen.

### **Vorfall am Görlitzer Flugplatz - Motorflieger an Böschung**

Ein unglücklicher Vorfall ereignete sich gestern Abend am Görlitzer Flugplatz, als ein Pilot Schwierigkeiten bei der Landung hatte und schließlich an einer Böschung an der B 6 zum Stehen kam. Glücklicherweise blieb der Pilot unverletzt und auch das Flugzeug wurde nicht beschädigt.

Der Vorfall, der vermutlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist, hat in den sozialen Netzwerken für Aufsehen gesorgt. Ein Post, der von einem angeblichen Absturz sprach, verbreitete sich schnell und sorgte für weitere Spekulationen.

Die Polizeidirektion Görlitz konnte bisher keine genaueren Details zu dem Zwischenfall mitteilen. Es bleibt abzuwarten, ob weitere Informationen zu den Ursachen des Vorfalls ans Licht kommen und ob mögliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

- **NAG**

**Besuchen Sie uns auf: [n-ag.de](https://n-ag.de)**