

Eisenbahnchaos: ICE-Unfall mit Sattelschlepper in Hamburg!

Am 11.02.2025 kam es zu schwerwiegenden Zugausfällen zwischen Hamburg und Bremen aufgrund eines Unfalls und technischer Probleme.

Rönneburg, Deutschland -

Am 11. Februar 2025 kam es zu einem erheblichen Bahnverkehrssereignis zwischen Hamburg und Bremen. [butenunbinnen.de](https://www.butenunbinnen.de) berichtete, dass zwischen Hamburg-Harburg und Buchholz keine Züge fahren konnten. Nah- und Fernverkehr wurden umgeleitet, was zu Verzögerungen führte. Der Metronom-Zug konnte die Bahnhöfe in Buchholz, Klecken und Hittfeld nicht anfahren, und stattdessen pendelten Busse ohne Zwischenhalte im oben genannten Abschnitt. Weitere Busse verkehrten zwischen Harburg und Sprötze mit Halt an allen Zwischenstationen. IC- und ICE-Verbindungen hatten durch die Umleitungen Verspätungen von ungefähr 15 Minuten.

Gleichzeitig kam es am Nachmittag in einem anderen Vorfall zu einem Zusammenstoß eines ICE mit einem Sattelschlepper an einem Bahnübergang im Hamburger Stadtteil Rönneburg, bei dem mindestens zwei Personen verletzt wurden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Technische Panne beim Metronom

Zusätzlich berichtete [welt.de](https://www.welt.de) von einem anderen Zwischenfall auf der Bahnstrecke von Hamburg nach Bremen, der an einem

Freitag stattfand. Ein Metronom-Zug blieb kurz vor Scheeáel (Landkreis Rotenburg) aufgrund eines technischen Defekts am Stromabnehmer stehen, was zum Abriss einer Oberleitung fphrte. Rund 750 Passagiere mussten den Zug auf offener Strecke verlassen. Feuerwehrkræfte, Notdienste der Deutschen Bahn, Metronom und Helfer der Johanniter eilten zur Unterstþtzung. Die Reisenden wurden mit Getrænken und Decken versorgt, wæhrend ein Ersatzzug die Fahrgæste mit einer Verspætung von etwa vier Stunden nach Bremen brachte. Insgesamt waren neun Notbusse im Einsatz, und der Metronom musste abgeschleppt werden. Die Reparaturarbeiten an der Oberleitung wurden in der Nacht abgeschlossen, sodass seit Samstagmorgen alle Zþge auf der Strecke wieder nach Plan fahren.

Details	
Vorfall	Verkehrsunfall
Ursache	technischer Defekt
Ort	Rønneburg, Deutschland
Verletzte	2
Quellen	• www.butenunbinnen.de • www.welt.de

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de