

Verkehrschaos in Bad Brückenau:
St2790 wird ab 10. März gesperrt!

Ab März 2025 wird die St2790 in Geiersnest Ost wegen Bauarbeiten gesperrt. Erfahren Sie alles über die Verkehrseinschränkungen.

Geiersnest Ost, 97795 Bad Brückenau, Deutschland -
Wichtige Verkehrsmeldungen für Geiersnest Ost! Ab dem 10. März 2025, um 07:30 Uhr, wird die St2790 zwischen Neuwirtshaus und der Einfahrt Heckmühle in Richtung Motten für eine umfassende Fahrbahnerneuerung bis zum 7. November 2025, 15:00 Uhr, komplett gesperrt. Diese Baumaßnahme umfasst eine Länge von 7,1 km und bringt erhebliche Einschränkungen für alle Verkehrsteilnehmer mit sich.

Zusätzlich gibt es eine weitere Baustelle auf der St2790 in Bad Brückenau, die die Fahrbahn von Motten Richtung Neuwirtshaus betrifft, ebenfalls über denselben Zeitraum. Autofahrer müssen sich auf mögliche Verzögerungen und Umleitungen einstellen, während die Straßen erneuert werden. Halten Sie sich stets informiert, um Ihre Fahrten rechtzeitig zu planen! Für mehr Details und aktuelle Informationen besuchen Sie die Seite von www.news.de.

Details	
Ort	Geiersnest Ost, 97795 Bad Brückenau, Deutschland

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de