

Ballenpresse in Erwitte: Feuerwehr kämpft gegen unerwarteten Brand

Ballenpresse gerät in Erwitte in Vollbrand. Feuerwehr im Einsatz, Ursache des Feuers unklar. Mehr dazu hier!

Ursprüngliche Ursache bleibt ungeklärt

Erwitte – Bei einem Vorfall auf einem Feld am Soester Weg kam es am gestrigen Nachmittag gegen 14:41 Uhr zu einem Brand einer Ballenpresse. Das Feuer brach während des Pressvorgangs in der Presskammer aus, wobei die genauen Umstände, die zu diesem Vorfall führten, noch ermittelt werden.

Die raschen Reaktionen des Landwirts

Details

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de