

Gasgeruch in Laufenburg: Feuerwehr beseitigt Gefahr schnell und sicher!

In Laufenburg wurde am 10.03.2025 Gasgeruch festgestellt. Feuerwehr fand defekten Schlauch an Gastank und beseitigte die Gefahr.

Doktor-Rudolf-Eberle-Straße, 79725 Laufenburg, Deutschland - Am Montag, dem 10. März 2025, sorgte ein mysteriöser Gasgeruch in Laufenburg für Aufregung! Gegen 18:15 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert, als Anwohner in der Doktor-Rudolf-Eberle-Straße besorgt um Hilfe riefen. Schnell machte sich die Feuerwehr auf die Suche nach der Quelle des gefährlichen Geruchs und fand einen defekten Schlauch an einem überirdischen Gastank.

Die Feuerwehrleute handelten rasch: Nachdem sie die Gasleitung dichtmachten, war die Gefahr gebannt und der strenge Geruch verschwand. Glücklicherweise gab es keine Verletzten und auch keine Sachschäden – ein glimpflicher Ausgang für die betroffenen Anwohner!

Details	
Vorfall	Notfälle
Ursache	defekter Schlauch an einem überirdischen Gastank
Ort	Doktor-Rudolf-Eberle-Straße, 79725 Laufenburg, Deutschland

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de