


Hausbrand in Nörten-Hardenberg: Technischer Defekt als Ursache vermutet

Technischer Defekt verursachte Wohnhausbrand in Nörten-Hardenberg. Mindestens 60.000 EUR Schaden, Bewohner evakuiert.



Burgblick, Nörten-Hardenberg, Deutschland - Am Montagabend, dem 14. April 2025, brach um 17:15 Uhr ein heftiger Brand im Keller eines Einfamilienhauses in Nörten-Hardenberg, OT Bishausen, aus. Die Flammen sorgten für eine massive Rauchentwicklung, doch glücklicherweise konnten die Anwohner das Haus rechtzeitig und eigenständig verlassen.

Das besagte Gebäude ist nun wegen der starken Rauchgasentwicklung unbewohnbar. Die betroffenen Bewohner wurden vorübergehend anderweitig untergebracht. Laut ersten Ermittlungen könnte ein Defekt an einem technischen Gerät im

Keller für den verheerenden Brand verantwortlich sein. Die Feuerwehr und Polizei sind bereits vor Ort, um die genauen Ursachen zu klären und die Situation zu stabilisieren.

Details	
Vorfall	Brandstiftung
Ursache	Technischer Defekt
Ort	Burgblick, Nörten-Hardenberg, Deutschland
Schaden in €	60000

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de