

Schulausbruch in Remscheid: Feuerwehr im Einsatz - Ursache geklärt!

Feuerwehr Remscheid rückt wegen unklarer Verrauchung zur Grundschule am Stadtpark aus. Brandursache unklar, Schule wieder nutzbar.

Hindenburgstraße, 42853 Remscheid, Deutschland - Am 11. Februar 2025 wurde die Feuerwehr Remscheid gegen 12:30 Uhr zu einem Einsatz wegen einer unklaren Verrauchung in einer Schule alarmiert. Mit einem umfassenden Aufgebot, einschließlich des Löschzugs der Berufsfeuerwehr, des Rettungsdienstes und der freiwilligen Feuerwehr, rückten die Einsatzkräfte an. Glücklicherweise war die Schule beim Eintreffen der Feuerwehr bereits nahezu vollständig evakuiert.

Die Feuerwehr stellte eine leichte Verrauchung im Untergeschoss in einem Hausanschlussraum fest, konnte aber keinen Brand entdecken. Nach einer umfassenden Kontrolle und quergelüftetem Untergeschoss konnte die Ursache schnell lokalisiert werden. Die Mitarbeiter der EWR und einer Elektrofachfirma übernahmen die weiteren Untersuchungen. Nach erfolgreichen Lüftungsmaßnahmen ist die Schule nun wieder in vollem Umfang nutzbar.

Details	
Vorfall	Brandstiftung
Ort	Hindenburgstraße, 42853 Remscheid, Deutschland

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de