

Technischer Defekt: Dramatischer Wohnhausbrand in Hövelhof!

Technischer Defekt löst Brand in Doppelhaushälfte in Hövelhof aus. Feuerwehr rettet Anwohner, jedoch stirbt ein Hund. Schadenshöhe: 200.000 Euro.

Staumühler Straße, 33840 Hövelhof, Deutschland - In Hövelhof brannte am Freitagmorgen eine Doppelhaushälfte an der Staumühler Straße lichterloh. Die Feuerwehr wurde gegen 9:30 Uhr alarmiert und fand den linken Gebäudeteil, ein umgebauter Stall, bereits in Vollbrand vor. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus. Glücklicherweise wurden keine Anwohner verletzt, allerdings starb ein Hund tragisch in den Flammen.

Die Löscharbeiten zwangen dazu, die Staumühler Straße vollständig zu sperren. Das betroffene Gebäude ist nun unbewohnbar, und es wird geprüft, ob der rechte Teil des Hauses weiterhin genutzt werden kann. Der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Details	
Vorfall	Brandstiftung
Ursache	technischer Defekt
Ort	Staumühler Straße, 33840 Hövelhof, Deutschland
Schaden in €	200000

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de