

## **Hitze sorgt für Gasaustritt: K 31 zwischen Lingenfeld und Germersheim gesperrt**

Hohe Temperaturen führten in Lingenfeld zu einem Gasaustritt. Dank der Feuerwehr blieb die Situation unter Kontrolle.

### **Hohe Temperaturen führen zu Gasaustritt in Lingenfeld**

#### *Lingenfeld*

Am Samstagnachmittag, den 20. Juli 2024, sorgten die extremen Außentemperaturen für eine gefährliche Situation in Lingenfeld. In der Straße In den Lachenäckern wurde ein Gasaustritt aus einem Gastank gemeldet, was vorübergehend zu einer Vollsperrung der K 31 zwischen Lingenfeld und Germersheim führte. Solomon Gründe weshalb dieser Vorfall wichtig ist, liegt in der Sicherheit der Anwohner und der Effizienz der Notfallmaßnahmen.

### **Evakuierung der Anwohner als Sicherheitsmaßnahme**

Nachdem die Polizeiinspektion Germersheim über den Vorfall informiert wurde, handelten die Behörden sofort: Um die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten, wurden die umliegenden Gebäude evakuiert. Diese präventiven Maßnahmen sind entscheidend, um mögliche Risiken für die

Bevölkerung zu minimieren. Die zügige Reaktion der Einsatzkräfte war maßgeblich, um eine ausgedehnte Gefährdung zu verhindern.

## **Ursache des Gasaustritts: Überdruckventil und hohe Temperaturen**

Das Hauptproblem war der hohe Innendruck, der durch die Wärme verursacht wurde. Bei der Befüllung des Gastanks hatte sich das Gas aufgrund der Hitze ausgedehnt, was zu einem Anstieg des Drucks führte. Um eine Explosion oder andere gefährliche Situationen zu vermeiden, öffnete sich das Überdruckventil des Tanks, wodurch Gas entweichen konnte. Diese technische Maßnahme ist ein wichtiger Sicherheitsmechanismus, der in solchen Situationen entscheidend ist.

## **Rasche Entwarnung durch die Feuerwehr**

Die lokale Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte umgehend Entwarnung geben. Sie kühlten den betroffenen Tank, sodass das Überdruckventil wieder schloss und die Situation unter Kontrolle gebracht werden konnte. Es gab keinerlei Personen- oder Sachschäden, was die Effizienz der Notfallmaßnahmen unterstreicht. Solche schnellen Reaktionen sind entscheidend, um das Risiko für die Gemeinschaft zu minimieren.

## **Zusammenfassung**

Der Vorfall in Lingenfeld am 20. Juli 2024 zeigt, wie wichtig die Sicherheitssysteme in der Industrie sind und welche Rolle die Einsatzkräfte in Krisensituationen spielen. Die hohe Außentemperatur brachte kurzfristig eine Gefahr mit sich, die jedoch durch schnelles Handeln abgewendet werden konnte. Dies verdeutlicht auch die Bedeutung von Sicherheitsvorkehrungen und der Zusammenarbeit zwischen Polizei, Feuerwehr und den Anwohnern, um solche Vorfälle

erfolgreich zu bewältigen.

- **NAG**

Details

**Besuchen Sie uns auf: [n-ag.de](http://n-ag.de)**