

Sportboot sorgt für Gewässerverunreinigung im Rostocker Stadthafen!

Wasserschutzpolizei Rostock nimmt Anzeige wegen Gewässerverunreinigung durch Sportboot im Stadthafen am 20.04.2025 auf.



Stadthafen Rostock, Deutschland - Am Ostersonntag, den 20. April 2025, entdeckten Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock eine alarmierende Gewässerverunreinigung auf der Unterwarnow im Stadthafen. Auf einer Fläche von etwa 400 Quadratmetern breitete sich eine schillernde, farbige Flüssigkeit aus. Teile davon waren bereits aufgelöst, was die Situation potenziell gefährlich machte.

Sowohl das Hafen- und Seemannsamt Rostock als auch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StALU MM) wurden sofort informiert. Allerdings schätzte das StALU MM die Verschmutzung als "nicht bekämpfungswürdig" ein. Erste Ermittlungen der Wasserschutzpolizisten deuteten darauf hin, dass ein Außenbordmotor eines Sportbootes für die Verunreinigung verantwortlich war. Die Behörden haben bereits Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung gestellt.

Details	
Vorfall	Verschmutzung
Ursache	Außenbordmotor eines Sportbootes
Ort	Stadthafen Rostock, Deutschland

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de