

Rauchalarm in Bonn-Dottendorf: Restaurant brennt erneut!

In Bonn-Dottendorf meldeten Passanten einen weiteren Brand in einem Restaurant. Feuerwehr konnte schnell löschen und Anwohner schützen.

Hausdorffstraße, Bonn-Dottendorf, Deutschland - Am Morgen des 5. April 2025 kam es erneut zu einem Brand im Restaurant auf der Hausdorffstraße in Bonn-Dottendorf, nachdem Passanten Rauchentwicklung meldeten. Die Feuerwehr rückte rasch mit 19 Einsatzkräften aus, nachdem bereits am Vorabend ein Feuer gewütet hatte. Schnelle Maßnahmen sorgten dafür, dass der Brand im Lagerbereich der Küche zügig unter Kontrolle gebracht wurde.

Dank gezielter Ventilation wurde der Gastraum vom Brandrauch befreit, und die Kontrolle der umliegenden Wohnungen ergab keine schädlichen Rauchwerte oder Schadstoffkonzentrationen. Anwohner konnten bald wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein minimaler Rauchaustritt in der Tiefgarage wurde effektiv über natürliche Belüftung beseitigt. Die Feuerwehr Bonn bewies erneut ihre Einsatzstärke und Effizienz bei der Brandbekämpfung.

Details	
Vorfall	Brandstiftung
Ort	Hausdorffstraße, Bonn-Dottendorf, Deutschland

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de