

Wasserfiasko am Hauptbahnhof: Reisende kämpfen mit Pfützen-Chaos!

Am 29.01.2025 berichtet die tz über Wasserprobleme am Münchner Hauptbahnhof und Herausforderungen für Reisende.

München Hauptbahnhof, 80335 München, Deutschland -

Am 29. Januar 2025 berichtete die **tz** über erhebliche Probleme am Münchner Hauptbahnhof. Bei starkem Regen dringt Wasser an Gleis 11 von den Wänden und bildet Pfützen bis zu den Zugtüren. Diese Situation ist besonders für Reisende, insbesondere ältere Menschen und Personen mit Handicap, eine große Herausforderung, da sie Schwierigkeiten haben, die nassen Stellen zu überwinden, ohne nasse Füße zu bekommen.

Die undichten Wände tragen zu den Unannehmlichkeiten am Hauptbahnhof bei, vor allem an Regentagen. Zudem ist eine Rolltreppe vom Untergeschoss zur Bahnhofshalle seit mehreren Wochen außer Betrieb. Die Deutsche Bahn erklärte, dass dies aufgrund von verschleißbedingtem Austausch der Stufenketten notwendig sei. Reisende haben in den letzten Monaten auch mit anderen Problemen zu kämpfen, wie beispielsweise kaputten Rolltreppen und unklaren Wegweisungen.

Reaktionen der Deutschen Bahn

Die Deutsche Bahn ist sich des Wasserproblems an Gleis 11 bewusst und hat angekündigt, kurzfristige Reparaturmaßnahmen im Dachbereich durchzuführen. Das Unternehmen reagiert auf die kritischen Bedingungen und versucht, die Reiseerfahrung seiner Kunden zu verbessern. Die

verspätete Instandhaltung könnte jedoch das Vertrauen der Reisenden in die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Bahnhofs beeinträchtigen.

Barrierefreiheit und weitere Herausforderungen

Laut dem **Inklusionsspiegel** ist die Barrierefreiheit an Bahnhöfen von großer Bedeutung, besonders in einem stark frequentierten Knotenpunkt wie dem Münchner Hauptbahnhof. Die ständigen technischen Probleme, insbesondere bei den Rolltreppen, machen es für Menschen mit Einschränkungen schwierig, sich zu orientieren und sicher zu reisen.

Zusätzlich berichtete der **Spiegel** über eine vorübergehende Sperrung am Hauptbahnhof aufgrund eines Oberleitungsschadens. Diese Art von Störungen erschwert die Reisepläne zahlreicher Pendler und Reisender aus der Region zusätzlich. Die Deutsche Bahn steht unter Druck, sowohl kurzfristige als auch langfristige Lösungen für die Vielzahl von Problemen, die den Betrieb am Hauptbahnhof betreffen, zu finden.

Details	
Vorfall	Notfall
Ursache	Wasserprobleme, defekte Rolltreppe
Ort	München Hauptbahnhof, 80335 München, Deutschland
Quellen	<ul style="list-style-type: none">• www.tz.de• www.spiegel.de• www.inklusionsspiegel.de

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de