

Tödlicher Arbeitsunfall in Duisburg: Lokführer unter Zug überrollt

Ein tödlicher Arbeitsunfall ereignete sich am 21. Oktober in Duisburg, als ein Lokführer von seiner Lok überrollt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Vohwinkelstraße, 47139 Duisburg, Deutschland - In einer tragischen Wendung ereignete sich am frühen Montagmorgen (21. Oktober) ein tödlicher Arbeitsunfall auf einem Werksgelände an der Vohwinkelstraße in Duisburg. Ein 46-jähriger Lokführer verließ während einer Fahrt zwischen zwei Betrieben das Führerhaus, um die Lok per Fernsteuerung zu bedienen. Plötzlich und aus noch ungeklärten Gründen wurde er von der mehrere Tonnen schweren Lok überrollt. Ein Kollege kam schnell zur Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte.

Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen der Einsatzkräfte verstarb der Lokführer kurze Zeit später in einem Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen und untersucht, ob ein technischer Defekt oder andere Faktoren zu diesem furchtbaren Unglück geführt haben. Eine Obduktion des Leichnams wurde von der Staatsanwaltschaft Duisburg angeordnet, und auch die Berufsgenossenschaft sowie das Amt für Arbeitsschutz wurden in Kenntnis gesetzt. Weitere Details zu diesem Vorfall sind noch spärlich, jedoch **meldet www.presseportal.de**, dass die Ermittlungen auf Hochtouren laufen.

Details

Ort

Vohwinkelstraße, 47139 Duisburg,
Deutschland

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de