

Polizei stoppt defekten Sattelzug:
Reparaturen notwendig!

Die Polizei in Ulm stoppte einen Sattelzug mit gravierenden Mängeln. Reparaturen sind notwendig, bevor die Fahrt fortgesetzt werden darf.

Eiselauer Weg, 89077 Ulm, Deutschland - Die Polizei hat einen polnischen Sattelzug im Eiselauer Weg kontrolliert und dabei schwere Mängel entdeckt. Der Aufbau des Zugfahrzeugs waren gerissen, und ein Teil des Rahmens des Aufliegers war gebrochen. Diese gefährlichen Defekte führten dazu, dass der Sattelzug nicht weiterfahren durfte.

Mit sofortiger Polizeibegleitung wurde der Lkw zu einer Fachwerkstatt geleitet, wo dringend notwendige Reparaturen durchgeführt werden müssen. Erst nach Abschluss der Arbeiten erhält der Sattelzug das Go für die Weiterfahrt. Sicherheit geht vor!

Details	
Vorfall	Verkehrsunfall
Ursache	Gravierende Mängel
Ort	Eiselauer Weg, 89077 Ulm, Deutschland

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de