

Polizei deckt Mängel bei Motorrädern im Deister auf Sicherheit geht vor!

Die Polizei kontrollierte Motorräder in Schaumburg und stellte zahlreiche Mängel fest. Tipps zur Fahrzeugüberprüfung vor Touren.

Nienstedter Pass, 31832 Bad Nenndorf, Deutschland -

Die Polizei Bad Nenndorf führte am 6. Mai 2025 bei Nienstedt im Deister Kontrolle von Motorrädern durch, um die Verkehrssicherheit zu Beginn der Motorradsaison zu gewährleisten. Überprüft wurden Biker am Nienstedter Pass sowie auf der Strecke zwischen Messenkamp (Landkreis Schaumburg) und Nienstedt (Landkreis Hameln-Pyrmont) sowie in Apelern (Landkreis Schaumburg). Insgesamt wurden 18 Motorräder kontrolliert.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten Mängel an 11 der 18 Fahrzeuge fest. Insbesondere fehlten häufig die erforderlichen Dokumente. Ein Motorradfahrer war zudem erappt worden, der sein Kennzeichen mit Aufklebern manipulierte. Zwei Motorräder wiesen nicht zugelassene Fußrastanlagen auf, während mehrere Reifen stark abgenutzt waren. Die Polizei rät, besonders zu Beginn der Saison das Reifenprofil zu überprüfen. Parallel zu den Kontrollen boten die Behörden am gleichen Tag Biker-Safety-Touren für Motorradfahrende in Spdniedersachsen an. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wurden zusätzliche Geschwindigkeitstrichter an mehreren Ortseingängen installiert, welche Tempolimits von 50 oder 70 km/h vorschreiben.

Wichtige Tipps für Motorradfahrer

Vor jeder Motorradtour sollten Motorradfahrer einen kurzen Check ihres Fahrzeugs durchführen, um mögliche Defekte zu vermeiden. Der ADAC rät, insbesondere folgende Punkte zu überprüfen: Beleuchtung, Bereifung und Bremsen. Bei der Beleuchtung sollten der Scheinwerfer, die Blinker und die Bremslichter auf Funktionstüchtigkeit getestet werden. Bei den Reifen ist sicherzustellen, dass die Mindestprofiltiefe von 1,6 mm eingehalten wird und der Luftdruck im vorgeschriebenen Bereich liegt.

Darüber hinaus empfiehlt der ADAC, die Bremsen auf Dichtheit der Schläuche und die Abnutzung der Bremsbeläge zu kontrollieren und die Bremswirkung vor Fahrtantritt zu testen. Die Antriebskette sollte regelmäßig geschmiert und auf Spannung kontrolliert werden. Vor größeren Touren sollte ein technischer Check erfolgen, um sicherzustellen, dass das Motorrad in einwandfreiem Zustand ist.

Details	
Vorfall	Sonstiges
Ursache	fehlende Dokumente, manipuliertes Kennzeichen, nicht zugelassene Fuáranlagen, abgenutzte Reifen
Ort	Nienstedter Pass, 31832 Bad Nenndorf, Deutschland
Quellen	• www.ndr.de • www.adac.de

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de