

Gasgeruch in Steglitz-Zehlendorf: Sicherheit geht vor, Bauarbeiten bis Dezember!

Gasgeruch in der Florastraße, Steglitz-Zehlendorf: Bauarbeiten zur Behebung von Undichtigkeiten bis Dezember 2023. Sicherheit steht an erster Stelle.

Florastraße 6, 12163 Berlin, Deutschland - In Steglitz-Zehlendorf wurde Ende September im Gehwegbereich der Florastraße 6 ein alarmierender Gasgeruch gemeldet. Auf Anfrage des Bezirksamts führten die Fachkräfte des Entstörungsdienstes der NBB-Netzgesellschaft Messungen durch und entdeckten gefährlich erhöhte Werte. Um die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten, wurde vorübergehend eine Gasleitung außer Betrieb genommen.

Die Suche nach der Ursache ist in vollem Gange. Expert*innen lokalisieren derzeit die defekte Stelle und überprüfen den gesamten Leitungsstrang auf mögliche Undichtigkeiten. Diese kritischen Arbeiten sollen bis zum 8. Dezember abgeschlossen sein, um eine sichere Umgebung für die Anwohner zu gewährleisten. Details zu diesem Vorfall wurden vom Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf bereitgestellt, wie www.berlinerzeitung.de berichtet.

Details	
Ort	Florastraße 6, 12163 Berlin, Deutschland

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de