

Bäume müssen aus Sicherheitsgründen gefällt werden

In der kommenden Woche, vom 4. bis 8. März 2024, werden im Berliner Bezirk Rahnsdorf und in Niederschöneweide einige Bäume gefällt. Die Maßnahme ist notwendig, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Im Rahnsdorf wird am 4. März 2024 ein Baum im Bauernheideweg gefällt. Es handelt sich um eine Linde mit der Baum-Nr. 17/1, einem Stammdurchmesser von 207 cm und einer Höhe von 21 m. Die Fällung ist aufgrund von Stammfuß- und Wurzelstockmorschung, Pilzbefall und drohender Umsturzgefahr erforderlich. In Niederschöneweide wird am 7. März 2024 auf dem Spielplatz in der Britzer Straße ein weiterer Baum gefällt. Über die genauen Details zu diesem …

In der kommenden Woche, vom 4. bis 8. März 2024, werden im Berliner Bezirk Rahnsdorf und in Niederschöneweide einige Bäume gefällt. Die Maßnahme ist notwendig, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Im Rahnsdorf wird am 4. März 2024 ein Baum im Bauernheideweg gefällt. Es handelt sich um eine Linde mit der Baum-Nr. 17/1, einem Stammdurchmesser von 207 cm und einer Höhe von 21 m. Die Fällung ist aufgrund von Stammfuß- und Wurzelstockmorschung, Pilzbefall und drohender Umsturzgefahr erforderlich.

In Niederschöneweide wird am 7. März 2024 auf dem Spielplatz in der Britzer Straße ein weiterer Baum gefällt. Über die genauen Details zu diesem Baum und den Gründen für die Fällung liegen keine weiteren Informationen vor. Solche Maßnahmen sind jedoch oft notwendig, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten und Schäden an Gebäuden oder öffentlichen Bereichen zu verhindern.

Es ist wichtig, dass das Straßen- und Grünflächenamt regelmäßig Bäume überprüft und bei Bedarf fachgerecht fällt, um Unfälle zu vermeiden. Die Bäume in städtischen Gebieten spielen eine wichtige Rolle für das Stadtklima und die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner. Daher ist es auch wichtig, dass bei einer Baumfällung immer auch über Ersatzpflanzungen nachgedacht wird, um den Verlust von Grünflächen auszugleichen.

Tabelle mit Informationen zu den gefälltten Bäumen:

Ort	Datum	Baum-Nr.	Baumart	Stammdurchmesser (cm)	Höhe (m)	Fällgrund
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rahnsdorf	04.03.2024	17/1	Linde	207	21	Stammfuß- und Wurzelstockmorschung, Pilzbefall, Umsturzgefahr
Niederschöneweide	07.03.2024	-	-	-	-	-

Es bleibt zu hoffen, dass die Fällung der Bäume die Verkehrssicherheit in Rahnsdorf und Niederschöneweide gewährleisten kann und dass bald Ersatzpflanzungen vorgenommen werden, um das Grün in den Stadtteilen zu erhalten.

Quelle: www.berlin.de

Details

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de