

Baustellen-Drama: Tragischer Unfall mit schwerem Stahlseil-Fall!

Tragischer Baustellenunfall in Horb am Neckar: Neue Hinweise zum Unfallhergang und erste Ermittlungen veröffentlicht.



Horb am Neckar, Deutschland - Ein tragischer Unfall erschütterte eine Baustelle in Pforzheim! Bei dem Vorfall, der bereits am 21. Mai 2025 gemeldet wurde, verfangen sich unter bislang unklaren Umständen die Stahlseile der Transportgondel. Während der Beförderung der Bauarbeiter nach oben kam es zu einem folgenschweren Riss, der den Transport stark beeinträchtigte.

Die Polizei von Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und erste Hinweise bestätigen, dass querlaufende Drahtseile vermutlich einen entscheidenden Faktor bei dem Unfall darstellten. Details zu den genauen Abläufen sind hingegen noch unklar. Sabine Maag, Sprecherin des Polizeipräsidiums,

informierte über die laufenden Ermittlungen und den Stand der Untersuchungen. Die Situation bleibt angespannt und wird weiterhin intensiv untersucht.

Details	
Vorfall	Verkehrsunfall
Ursache	Stahlseil riss
Ort	Horb am Neckar, Deutschland

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de