

Schwerer Arbeitsunfall in Albersbösch: Bauarbeiter unter Metallgestell eingeklemmt

Schwerer Arbeitsunfall in Albersbösch: Ein Handwerker wurde bei einem Baustellenvorfall schwer verletzt. Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

Albersbösch, Offenburg – Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag, als ein Arbeiter auf einer Baustelle in der Burdastraße unter einem umgekippten Metallgestell eingeklemmt wurde.

Gegen 16:30 Uhr war der Baukran damit beschäftigt, ein beeindruckendes Metallgestell, welches mehrere Meter lang und geschätzte 600 kg schwer war, zu bewegen. Doch plötzlich kippte das Gestell um und traf einen Handwerker, der vor Ort tätig war. In einem unglücklichen Moment wurde der Mann im Hüft- und Beinbereich eingeklemmt, was zu schweren Verletzungen führte.

Rasch eingeleitete Rettungsaktionen

Die Reaktion der Kollegen des verletzten Arbeiters war vorbildlich. Unmittelbar nach dem Unglück begannen sie mit einem Radlader, das Gestell zu unterstützen und den Verletzten zu befreien, während die Alarmierung der Einsatzkräfte bereits im Gange war. Diese zügigen Maßnahmen der Kollegen helfen möglicherweise, das Schlimmste zu verhindern.

Die Feuerwehr Offenburg traf schnell am Unfallort ein. Sie setzte ihr Fahrzeug mit Kran erfolgreich ein, um das schwere

Metallgestell anzuheben und so den eingeklemmten Handwerker zu befreien. Der etwa 50-jährige Mann wurde dann von einem Notarzt-Team versorgt und umgehend in das nahegelegene Klinikum gebracht, um adäquate medizinische Behandlung zu erhalten. Die gesamte Rettungsaktion dauerte mit Unterstützung von insgesamt 22 Feuerwehrkräften und sechs Fahrzeugen etwa eine Stunde.

Ermittlungen der Polizei

Die Polizei hat Ermittlungen zum Hergang des Unfalls eingeleitet, um die genauen Umstände und Ursachen des Vorfalls aufzuklären. Arbeitsunfälle wie dieser werfen wichtige Fragen nach der Sicherheit auf Baustellen auf. Es ist unerlässlich, dass alle Sicherheitsvorkehrungen und -maßnahmen strikt beachtet werden, um solch tragische Unfälle zu verhindern.

Auf den ersten Blick wirkt der Bau verfügen über alle erforderlichen Sicherheitsstandards, dennoch verdeutlicht dieser Vorfall die Notwendigkeit ständiger Schulungen und Vorsichtsmaßnahmen, um die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten. Die Geschehnisse auf dieser Baustelle sind ein trauriges Beispiel für die potenziellen Gefahren, die mit dem Bauwesen verbunden sind.

Details

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de