

Arbeitsunfall am Bahnhof Offenburg: Autokran im Einsatz!

Ein Arbeitsunfall im Bahnhof Offenburg ereignete sich während Bauarbeiten. Der Arbeitswagen kippte teils um, Rettungsarbeiten dauern an.

Offenburg, Deutschland - Gestern Abend, gegen 19:15 Uhr, kam es am Bahnhof Offenburg zu einem dramatischen Arbeitsunfall! Während Bauarbeiten auf Gleis 1 kippte ein Arbeitswaggon bei dem Versuch, Bauschutt abzuladen, ins Schräglage, blieb jedoch zum Glück nicht vollständig liegen. Die rettenden Arbeiten, die bis etwa 23:40 Uhr andauerten, erforderten den Einsatz eines Autokrans, um den Waggon wieder aufzurichten.

In der Folge wurden die Brücke „Unionrampe“ und ein Fahrstreifen komplett gesperrt. Die Landespolizei übernahm die Verkehrsregelung, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten. Ein eindrucksvolles Bild eines unglücklichen Zwischenfalls auf den Bahngleisen von Offenburg!

Details	
Vorfall	Notfälle
Ursache	Bauarbeiten
Ort	Offenburg, Deutschland

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de