

Kreuzfahrt-Schock: Horror-Überflutung auf der Sky Princess !

Massive Überschwemmung auf der Kreuzfahrt „Sky Princess“: Rohrbruch führte zu Notfallmaßnahmen und Evakuierung der Passagiere.



Southampton, England - Am 8. April 2025 gegen 22:45 Uhr ereignete sich an Bord der „Sky Princess“, einem Kreuzfahrtschiff der Princess Cruises, ein schwerwiegender Vorfall. Ein geplatztes Rohr sorgte für eine massive Überschwemmung auf dem Oberdeck. Diese tragische Situation erforderte sofortige Notfallmaßnahmen, und die Passagiere mussten zentrale Schiffsabschnitte evakuieren.

Das Wasser strömte aus einem Rohr, welches mit dem Sky Pool auf Deck 16 verbunden war, und überflutete die Piazza-Atrium auf den Decks fünf und sechs. Ein Passagier berichtete von Wasser, das die Treppen hinunterlief und den gesamten Bereich überflutete. Die Schiffsbesatzung reagierte jedoch schnell und

aktivierte die Notfallprotokolle, während das Schiff auf einer siebentägigen Rundreise von Southampton nach Spanien und Frankreich war.

Reaktion der Crew

Princess Cruises bestätigte den Vorfall und lobte die schnelle Reaktion der Crew. Trotz der alarmierenden Situation gab es glücklicherweise keine Verletzten unter den Passagieren. Die Reinigung der betroffenen Bereiche begann sofort, und die Abendunterhaltung in anderen Teilen des Schiffs wurde nicht unterbrochen. Am 9. April war die Piazza bereits wieder normal nutzbar für die Gäste.

Die Crew gab den Passagieren Anweisungen über öffentliche Durchsagen, damit sie zu den zugewiesenen Sammelstationen gehen konnten. Inmitten dieser hektischen Situation kam es aufgrund technischer Probleme zu Verwirrungen durch gleichzeitig ausgelöste Fehlalarme. Der Wasserfluss wurde jedoch schnell gestoppt, und die Reiseroute konnte ohne größere Unterbrechungen fortgesetzt werden.

Sicherheitsstandards auf Kreuzfahrten

Sicherheitsmaßnahmen sind auf Kreuzfahrtschiffen von größter Bedeutung für die Reisenden. Die Flotte von TUI Cruises, zu der auch die „Sky Princess“ gehört, legt großen Wert auf hohe Sicherheitsstandards. Gut geschultes Personal und umfassende Rettungsmittel sind ständig verfügbar. Zudem finden regelmäßige Sicherheitskontrollen und Seenot-Rettungsübungen statt, um die Passagiere über Sicherheitsverfahren, Fluchtwege und den Umgang mit Rettungswesten zu informieren.

Rettungswesten sind in den Kabinen und an markierten Stellen verfügbar, die Crew weist die Gäste in den richtigen Umgang ein. Auch die Theater und Freizeitbereiche verfügen über klare Anweisungen zu Sitzplätzen und Evakuierungsplänen. Die gute Erreichbarkeit von Rettungsbooten und das Management der

Crew im Notfall sind essentielle Bestandteile des umfassenden Sicherheitskonzepts.

Durch effektive Notfallkommunikation und moderne Technologien wird zudem sichergestellt, dass die Passagiere schnell informiert werden und kommunizieren können. Die Lage auf der „Sky Princess“ verdeutlicht einmal mehr, wie wichtig gut strukturierte Sicherheitsprotokolle und eine professionelle Crew für die Sicherheit während einer Kreuzfahrt sind. Insgesamt bleibt die Hoffnung, dass solche Vorfälle, wie die kürzlich aufgetretene Überschwemmung, in Zukunft durch hohe Sicherheitsstandards weiter minimiert werden können.

Mehr Informationen zu dem Vorfall können Sie in den Berichten von **derwesten.de** und **cruisemapper.com** nachlesen. Detaillierte Informationen zu Sicherheitsmaßnahmen auf Kreuzfahrtschiffen finden sich auf **kreuzfahrt100.de**.

Details	
Vorfall	Notfall
Ursache	geplatztes Rohr
Ort	Southampton, England
Quellen	• www.derwesten.de • www.cruisemapper.com • kreuzfahrt100.de

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de