

Wohnmobilunfall auf A5: Fahrer bleibt nach Reifenpanne unversehrt

Auf der A5 bei Bühl kippte ein Wohnmobil nach Reifenplatzer um. Fahrer blieb unverletzt, aber es kam zu Verkehrsbehinderungen.

26.07.2024 - 11:11

Polizeipräsidium Offenburg

Schutzmaßnahmen beim Reisen mit Wohnmobilen im Fokus

Ein kürzlicher Vorfall auf der Autobahn A5, der sich am Donnerstag gegen 13:10 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern ereignete, wirft ein Licht auf die Bedeutung von Sicherheitsvorkehrungen für Reisende mit Wohnmobilen. Dabei kam es durch einen Reifenplatzer an der hinteren Achse eines Wohnmobils zu einem schweren Unfall, bei dem das Fahrzeug ins Schleudern geriet und schließlich umkippte.

Reifenpannen und ihre Gefahren

Im konkreten Fall führte die Reifenpanne dazu, dass der 65-jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Unfall endete glücklicherweise ohne gravierende Verletzungen, was die Bedeutung einer regelmäßigen Wartung von Reisefahrzeugen unterstreicht. Reifen sind ein entscheidendes Sicherheitsmerkmal; ein Reifenplatzer kann fatale Folgen haben, wenn nicht rechtzeitig reagiert wird.

Rettungsmaßnahmen und Verkehrsbehinderungen

Bei der Unfallaufnahme und anschließenden Bergungsarbeiten waren neben der Polizei auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, des Technischen Hilfswerks sowie der Feuerwehr vor Ort. Diese schnell reagierenden Teams stellten sicher, dass der Verkehr schnellstmöglich wieder fließen kann. Dennoch kam es während der Arbeiten zu einigen Verkehrsbehinderungen, was auch auf die hohe Frequentierung der A5 zurückzuführen ist.

Öffentliches Bewusstsein und Prävention

Vorfälle wie dieser sollten nicht nur die Betroffenen in ihrer Fahrweise sensibilisieren, sondern auch die Öffentlichkeit auf die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen hinweisen. Insbesondere Neulinge im Wohnmobil-Bereich sowie Fahrgäste, die Frühjahrs- oder Sommerreisen planen, sollten sich der Herausforderungen bewusst sein, die diese Art des Reisens mit sich bringen kann.

Zusammenfassung der Fakten

- **Was passiert ist:** Ein Wohnmobil kippte aufgrund eines Reifenplatzens um.
- **Wer betroffen war:** Der Fahrer, ein 65-jähriger Mann, blieb glücklicherweise unverletzt.
- **Wo es geschah:** Auf der Autobahn A5 zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern.
- **Wann es geschah:** Am Donnerstag, 26.07.2024, gegen 13:10 Uhr.
- **Warum es wichtig ist:** Es verdeutlicht die Risiken von Reifenpannen und die Notwendigkeit von Sicherheitsmaßnahmen beim Fahren mit Wohnmobilen.

Eine gründliche Wartung und Sicherheitsschulung sollten daher für jeden, der ein Wohnmobil fährt, höchste Priorität haben, um

ähnliche Vorfälle zu vermeiden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt
durch news aktuell

- **NAG**

Details

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de